


ヒートポンプ式温水床暖房機の修理に必要な 部品のメーカー保有期間をご存じですか？

* 保有期間を過ぎますと修理ができない場合があります *


ヒートポンプ式温水床暖房機の部品保有期間は**9～10年**です。

★機器のご使用が10年を超えたら
計画的な買い替えのご検討をお願いします。



こんな症状が出たら買い替えの検討をおすすめします

- ブレーカーがたびたび落ちる。
- 床暖房の温まりが悪い。
- 運転中にこげくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がする。
- 機器の周りから水漏れがみられる。
- リモコン液晶に何も表示されない。
- エラーコードが頻繁にでる。
- スイッチを押しても動作しない。

 経年劣化に係る安全上のご注意 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください

床暖房があると快適暖房



床暖房が故障すると…床が冷たく
部屋が寒い！



計画的な
買い替えの
ご検討を！

買い替えるとこんなメリットが…

- 外出先からスマートフォンで操作ができたり、HEMS* 接続可能な機種があります。
- エアコン付き床暖房システムもあります。エアコン併用で立上りが早くなり、快適性が向上します。

* HEMS (ヘムス) : Home Energy Management System (ホーム エネルギー マネジメント システム) とは、家庭内の機器をネットワークでつないで消費電力の「見える化」や「遠隔操作」などができるシステムです。

※詳細につきましては、購入先もしくはメーカーへお問合せ下さい

(発行元)


 一般社団法人
日本冷凍空調工業会
The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association

〒105-0011

東京都港区芝公園3-5-8

TEL 03-3432-1671 FAX 03-3438-0308

ヒートポンプ式温水床暖房機買い替え時の 廃棄について



不要となったヒートポンプ式温水床暖房機の取外しや廃棄は資格や専門業者の対応が必要です。必ず購入先に依頼して下さい。ご不明な場合はメーカーにご相談ください。(ヒートポンプ式温水床暖房機の入れ替えも同様です)

ヒートポンプ式温水床暖房機には、温暖化ガス(フロン類)が封入されています。

★ヒートポンプ式温水床暖房機を廃棄される場合は、地球温暖化防止のため温暖化ガス(フロン類)の適切な処理が必要です。

ヒートポンプ式温水床暖房機には、温暖化ガス(フロン類)が封入されており、それを認識していただくための表示をしています。

[本体・取扱説明書] (表示例)



この製品にはGWP(地球温暖化係数)が2090のフロン類(R410A)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

●これは、温水床暖房機に温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを認識いただくための表示です。

なぜ温暖化ガス(フロン類)の回収が必要なののでしょうか?

温暖化ガス(フロン類)は、大気中に排出されると地球温暖化の原因になるため、取り外しや廃棄に当たっては温暖化ガス(フロン類)を回収することが必要です。

ヒートポンプ式温水床暖房機の循環液(不凍液:プロピレングリコール)の廃棄について

ヒートポンプ式温水床暖房機の循環液(不凍液:プロピレングリコール)の廃液は環境汚染などの恐れがあります。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。